

■ 写 真

【5】 基礎・土台・床組



撮影箇所:17



撮影箇所:18 カビあり




撮影箇所:19 クラック



撮影箇所:20 クラック



撮影箇所:21



撮影箇所:22 床断熱押え部材欠落